Win11 Gerätetreiber aktualisieren

- Diese Anleitung gilt nur für VibroLine-Geräte ab Configurator 5.0 -

1. Gerät wird nicht ordnungsgemäß erkannt

In der Geräteliste der VibroLine-Software/Configurator taucht das Gerät nicht auf und im Windows Gerätemanager ist das Gerät mit einem gelben Ausrufezeichen versehen.

2. Treiber aktualisieren

Die Aktualisierung des Treibers erfolgt über die Neuinstallation der VibroLine-Software/Configurator. **Zuvor muß das VibroLine-Gerät ein Firmware Update über den alten Treiber auf einem funktionsfähigen Win10-System erhalten:**

Download Links:

VLX_HD_20261022.vlfw (Zur Ausführung auf dem Win10 Rechner)

VibroLine_Setup_5.2.2853.exe * (Zur Ausführung auf dem Win10 und Win11 Rechner)

1. Laden Sie die Datein aus dem Download Ordner herrunter.

WIN10 Rechner

2. Schließen Sie das VibroLine-Gerät an einen Rechner (Win10) an, auf dem der VibroLine-Configurator mit lauffähigem WIN10 Treiber installiert ist.

   Laden Sie hier das Firmware Update **VLX_HD_20261022.vlfw** über den Configurator in das Gerät.

WIN11 Rechner

3. Schließen Sie alle VibroLine Programme und führen Sie das Programm

   VibroLine-Setup_5.2.2853.exe * aus.

* Version 5.2.2853 oder aktueller

IDS Innomic Schwingungsmesstechnik GmbH
Zum Buchhorst 35, 29410 Salzwedel, Deutschland
(03901) 305 99 50
Info@innomic.de
www.innomic.de